

大连舜丰船务有限公司溢油抢险作业明细表

序号	时间	作业名称	备注
1	2013、12、29 至 2014、4、10	旅顺新港“SAE BYOL”轮搁浅打捞防污监护作业	
2	2014、9、23 至 2014、9、26	大连新港“功达油 1”轮翻沉清污作业	
3	2015、3、19	大窑湾“天翔 77”轮溢油清除作业	
4	2016、2、20 至 2016、2、21	大港 30 区无主溢油清除作业	
5	2017、6、26 至 2017、6、27	旅顺新港航道“辽大旅渔 15066”轮沉船打捞防污作业	
6	2017、8、21 至 2017、8、22	大连达沃斯会馆海域含油垃圾清除作业	
7	2017、10、20 至 2017、12、25	旅顺“融航机 6698”搁浅防污作业	
8	2018、2、17 至 2018、2、25	旅顺“辽丹渔 23767”溢油清除作业	
9	2018、9、11	大窑湾散粮码头“长运仓 68”机舱漏水应急驳载作业	
10	2018、08、01	大连百年港湾海面无主溢油清除作业	
11	2018、11、01	大连百年港湾海面无主溢油清除作业	
12	2018、11、15	大连百年港湾海面无主溢油清除作业	
13	2018、11、19 至 2018、11、20	旅顺新港航道运砂船泰州 777 溢油防污作业	
14	2018、11、22 至 2018、12、06	旅顺仁和 9099 轮沉船打捞防污监护作业	
15	2018、12、8 至 2018、12、9	大连第一货轮锚地事故船“华威 8”轮向“昆仑油 202”过驳防污作业	
16	2019、07、10	大连百年港湾海面无主溢油清除作业	
17	2019、07、23 至 2019、07、26	连盛湖轮失火外锚地溢油监护作业	
18	2019、11、07 至 2019、12、26	丹东润航 98 沉船打捞防污监护作业	
19	2020、01、01 至 2020、01、19	龙王塘渔港外海面油污清除作业（油罐车翻车造成货油入海污染）	
20	2020、4、6	中船重工南侧码头附近水域溢油应急处置	
21	2020.08.03	大连港口门附近水域无主溢油处置	
22	2020、08、05	大连砖石湾附近水域无主溢油处置	
23	2020、11、18 至 2020、12、21	丹东 17 浮沉船打捞防污监护作业	
24	2020、10、25 至 2021、1、24	丹东程瑞 8 轮脱浅防污作业	
25	2021、6、28 至 2021、7、19	旅顺中远川崎排水口海域污染清除作业	
26	2021、07、09 至 2021、7、10	华能（大连）第一热电厂东水域无主溢油应急处置	
27	2021、07、19 至 2021、7、20	中远重工钻井平台附近水域无主溢油应急处置	
28	2021、9、25 至 2021、11、14	皖永祥 8 沉船打捞防污作业	
29	2021、9、25 至 2021、11、19	豪阳 69 沉船打捞防污作业	
30	2021、12、6 至 2021、12、8	辽大旅渔 15087 董坨子渔港外拖浅防污作业	
31	2021、12、18 至 2021、12、22	辽丹渔 23862 龙王塘渔港外沉船打捞防污作业	
32	2022、05、30	“新隆运 66”轮集装箱一期 5 区污染清除作业	
33	2022、10、06 至 2022、11、08	“lexie”轮新港 0 号码头污染清除作业	
34	2022、08、24 至 2022、11、25	“融航机 6698”轮旅顺小黑石脱浅防污作业	